

ALLEGATO 13 – FOTOGRAFIE ESTERNE ED INTERNE



Foto 1 e 2 – Vista del fabbricato dalla via Dottore Giovanni Mazzitelli.



Foto 3 – Ingresso al piano terra.



Foto 4 – Camera al piano terra.



Foto 5 – Camera/soggiorno al piano terra.



Foto 6 – Cucina al piano terra.



Foto 7 – Wc al piano terra.



Foto 8 – Camera al rustico al piano terra.



Foto 9 – Scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo.



Foto 10 – Prima camera del piano primo.



Foto 11 – Seconda camera del piano primo.



Foto 12 – Terrazzo esterno al piano primo.



Foto 13 – Sottobalcone e cornicione particolarmente degradati.



Foto 14 – Ingrandimento sul sottobalcone.



Foto 15 – Distacco dell'intonaco dal cornicione soprastante il terrazzo del piano primo.



Foto 16 – Ingrandimento sul cornicione sfondellato.



Foto 17 – Calcinacci e pezzi di mattoni caduti sul terrazzo del piano primo.



Foto 18 – Pesanti infiltrazioni di acqua dal soffitto della seconda camera del piano primo.