

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RILIEVO FOTOGRAFICO UNITÀ IMMOBILIARE FOGLIO 30


PARTICELLA 714 SUBALTERNO 1

Appartamento
sub. 1




01. Vista prospettica della palazzina condominiale, con presenza di portico, recintato al piano terra, sul lato ingresso e presenza di marciapiede. In evidenza unità immobiliare Sub. 1 al piano I. Esposizione Nord-est.


Portone d'ingresso
Appartamento sub. 1



02. Vista prospettica della palazzina condominiale con evidenziato, al piano primo, appartamento (Sub. 1) con affaccio sul viale dei Comuni e su area esterna. Esposizione Sud.



03. Portone d'ingresso alla palazzina condominiale di accesso all' unità immobiliare. Presenza di citofono.



Appartamento
sub. 1


04. Vista prospettica dell'edificio condominiale, con affaccio sul viale dei Comuni e su via Ramacca, in evidenza appartamento identificato catastalmente con subalterno 1 (sub.1) piano I. Esposizione Nord-Ovest.




05. Ingresso all'unità immobiliare, vista su porta blindata di accesso dal pianerottolo condominiale. Vista verso lato ovest.




06. Quadro elettrico dell'appartamento con presenza di interruttore differenziale (salvavita), messa a terra ed interruttore magnetotermico.



07. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato ovest. Vano unico di ingresso/salone/soggiorno, con vista su porta di ingresso.



08. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-est, vano unico di ingresso/salone/soggiorno, in foto porta-finestra con accesso su balcone esterno.




09. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud. Vano unico di ingresso/salone/soggiorno, in foto porta di accesso al corridoio.




10. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-est, balcone incassato.




11. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-ovest, balcone incassato.



12. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-est.




13. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-ovest.




14. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-est. Vano servizio igienico.




15. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-ovest. Servizio igienico, particolare su porta-finestra di accesso al balcone.




16. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-ovest. Vano servizio igienico, foto verso porta di accesso.




17. Interno u.i. con vista verso lato nord-est, camera letto singola, presenza di finestra con affaccio su via Ramacca.




18. Interno u.i. con vista verso lato ovest, camera letto singola, in foto porta di accesso al vano.



19. Servizio igienico dell'unità immobiliare con vista verso lato S-E, in foto porta di accesso e finestra con affaccio su area esterna.




20. Servizio igienico dell'unità immobiliare con vista verso lato N-O, in foto porta di accesso al vano.



21. Interno u.i. con vista verso lato sud-est, in foto porta di ingresso al vano e porta-finestra di accesso al balcone in aggetto. Presenza pompa di calore a parete.



22. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato ovest, verso di porta di accesso al vano.



23. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato S-O, in foto balcone in aggetto in cattivo stato di manutenzione.




24. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato S-O, in foto parte dell'intradosso del balcone sovrastante in cattivo stato di manutenzione.




25. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-est, in foto balcone in aggetto in cattivo stato di manutenzione.




26. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-est. Vano camera letto doppia. In foto porta-finestra di accesso al balcone in aggetto.




27. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-ovest. Vano camera letto doppia. In foto porta di accesso al vano.




28. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-ovest, presenza di finestra con affaccio sul viale dei Comuni. Presenza pompa di calore a parete.



29. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord. Vano cucina. In foto porta di accesso al vano.



30. Interno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-est, porta-finestra di accesso al balcone incassato. Presenza pompa di calore a parete.



31. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato sud-est, balcone incassato su viale dei Comuni.



32. Esterno dell'unità immobiliare con vista verso lato nord-ovest, balcone incassato su viale dei Comuni.



33. Percorso di accesso al ripostiglio al p.t. annesso all'u.i. con vista verso lato sud-ovest.



34. Porta di accesso al ripostiglio al p.t. annesso all'u.i. con vista verso lato ovest, presenza di piccola finestra con apertura a vasistas.



35. Interno del ripostiglio al p.t. annesso all'u.i. con vista verso lato nord-ovest. Particolare scaffali per deposito oggetti vari.