



Foto 1. Vista aerea della posizione dell'immobile, oggetto di pignoramento, indicato con il colore giallo



Foto 2. Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Sud



Foto 3. Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Est



Foto 4. Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Nord



Foto 5. *Vista esterna del fabbricato, prospetto principale Ovest*



Foto 6. *Particolare del cancello pedonale di accesso al fabbricato*



Foto 7. Particolare della rampa di scale che consente di raggiungere il cortile per l'accesso alla scala che serve i vari livelli del fabbricato



Foto 8. Particolare del cortile che consente di accedere al portone di accesso al vano scala del fabbricato



Foto 9. Particolare del portone d'ingresso del vano scala



Foto 10. Particolare dell'androne scala del fabbricato



Foto 11. Particolare del presente ascensore e della prima rampa di scala del fabbricato



Foto 12. Particolare del contatore elettrico che serve l'appartamento, posto al piano quarto



Foto 13. Particolare del quadro elettrico generale dell'impianto elettrico dell'appartamento



Foto 14. Particolare della tipologia di prese di corrente elettrica presenti nell'appartamento



Foto 15. Particolare della tipologia di prese ed interruttori di corrente elettrica presenti nell'appartamento



Foto 16. Particolare dei contatori dell'acqua che servono i vari appartamenti del fabbricato, posti nel vano sottoscala, al piano terra



Foto 17. Particolare del collettore (centralina) dell'acqua che serve i bagni dell'abitazione



Foto 18. Particolare dei motori dei condizionatori, posti all'esterno dell'appartamento, sul balcone lato Sud



Foto 19. Particolare dei motori dei condizionatori, posti all'esterno dell'appartamento, sul balcone lato Sud



Foto 20. Particolare degli split interni dei sistemi di condizionamento



Foto 21. Vista del presente scaldino per l'acqua calda sanitaria, posto sul balcone lato Nord



Foto 22. Vista del presente scaldino per l'acqua calda sanitaria posto nel Bagno 1




Foto 23. Particolare del citofono posto all'esterno del fabbricato



Foto 24. Particolare del sistema citofonico



Foto 25. Particolare dei contatori metano posti all'esterno del fabbricato, sulla terrazza



Foto 26. Particolare del motore che alimenta il sistema autoclave condominiale



Foto 27. *Particolare della cisterna dell'autoclave condominiale*



Foto 28. *Particolare delle antenne TV*



Foto 29. Particolare delle antenne TV



Foto 30. Particolare dell'accesso all'appartamento al sub 11, oggetto di pignoramento, visto dalla scala



Foto 31. Vista del Soggiorno



Foto 32. Vista della Cucina



Foto 33. Vista della Cucina



Foto 34. Vista del Corridoio



Foto 35. Vista del Corridoio



Foto 36. Vista del Bagno 1



Foto 37. Vista del Bagno 1



Foto 38. Vista del Bagno 2




Foto 39. Vista del Bagno 2



Foto 40. Vista della Camera Sud-Est



Foto 41. Vista della Camera Sud-Ovest



Foto 42. Vista della cabina-armadio della Camera Sud-Ovest



Foto 43. *Vista del Ripostiglio*



Foto 44. *Vista del balcone comune posto a Sud-Ovest, a servizio delle camere Sud-Ovest e Sud-Est*



Foto 45. *Vista del balcone Sud-Ovest, a servizio delle rispettive camere*



Foto 46. *Vista del balcone Nord-Est, a servizio della cucina*



Foto 47. Particolare della tipologia di porta interna, in legno tamburato



Foto 48. Particolare della tipologia di finestra interna ad un'anta, in legno, vetro singolo, con avvolgibile in pvc



Foto 49. Particolare della tipologia di finestra interna a due ante, in legno, vetro singolo, con avvolgibile in pvc



Foto 50. Particolare della tipologia di porta-finestra interna a due ante, in legno, vetro singolo, con avvolgibile in pvc



Foto 51. Particolare della tipologia di porta-finestra e finestra interna



Foto 52. Particolare della tipologia di avvolgibili in pvc



Foto 53. Particolare della tipologia di pavimentazione, in piastrelle di ceramica, presente nella cucina



Foto 54. Particolare della tipologia di pavimentazione in laminato, presente in tutti gli altri ambienti.



Foto 55. Particolare della tipologia di pavimentazione, in piastrelle di ceramica, presente sul balcone posto sul lato Nord



Foto 56. Particolare della tipologia di pavimentazione, in piastrelle di ceramica, presente sul balcone posto sul lato Sud



Foto 57. *Vista del corridoio dell'abbaino di accesso alla terrazza*



Foto 58. *Vista dell'abbaino*



Foto 59. Vista della terrazza, lato Nord-Ovest



Foto 60. Vista della terrazza, lato Sud-Est



Foto 61. Particolare del terreno facente parte del sub 17, lato Nord-Ovest



Foto 62. Particolare del cortile, lato Nord-Est (sub 17)



Foto 63. Particolare del cortile, lato Sud (sub 17)



Foto 64. Vista del fabbricato dove sono stati evidenziati i danni rilevati sui prospetti



Foto 65. Vista del fabbricato dove sono stati evidenziati i danni rilevati sui prospetti



Foto 66. Vista del fabbricato dove sono stati evidenziati i danni rilevati sui prospetti



Foto 67. Particolare dei marmi del pavimento balcone divelti



Foto 68. Particolare dei pavimenti del balcone divelti




Foto 69. Particolare del parapetto della terrazza, rustico e con assenza del copri-muro