

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Prospetto - ingresso




prospetto su via Francesco Lanza




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Portone d'ingresso all'edificio



prospetto su via Francesco Lanza




Porta d'ingresso



Disimpegno




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1



soggiorno



ingresso




cucina



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1




camera da letto



cameretta



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1



salotto - soggiorno




salotto - soggiorno




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1



bagno




bagno



bagno




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1



balcone su via F. Lanza



balcone su via F. Lanza




balcone su stradina laterale



balcone su via F. Lanza



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1



parte sottostante il balcone su via F. Lanza



parte di pavimentazione del soggiorno e di una parete



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 2



Locale da sgombero




Locale da sgombero



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 2



ingresso al terrazzo comune



terrazzo comune




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 2




ingresso al locale da sgombero



Locale da sgombero



Locale da sgombero



vista dalla scala di accesso

