

ALLEGATO F.1.7

Fotografie degli esterni



INGRESSO ALL'IMMOBILE



PIAZZALE



PIAZZALE




PIAZZALE



***FOTO AEREA DELLA COPERTURA CON DRONE- NEL RIQUADRO ROSSO LA ZONA DI INFILTRAZIONE RISCONTRATA NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO**



***FOCUS DELLA COPERTURA CON DRONE – NEL CONTORNO GIALLO PORZIONE DI COPERTURA RINNOVATA NEGLI ANNI - NEL CONTORNO ROSSO ZONA DI INFILTRAZIONE**



***FOCUS SULLA DELLA COPERTURA CON DRONE – LE AREE DI COLORE PIU' SCURO IDENTIFICANO LA PORZIONE DI COPERTURA NON OGGETTO DI RINNOVO E/O MANUTENZIONE RECENTE –**
IN ROSSO SONO RAPPRESENTATE LE AREE DI INFILTRAZIONE ACCERTATE, E LORO COLLOCAZIONE DI MASSIMA.
UNA SUL LATO SINISTRO E DUE SUL LATO DESTRO DELLA COPERTURA

ALLEGATO F.1.8

Fotografie degli interni



INTERNO CAPANNONE



INTERNO CAPANNONE



INTERNO CAPANNONE



INTERNO CAPANNONE



INTERNO CAPANNONE



INTERNO CAPANNONE



INTERNO CAPANNONE



SPOGLIATOIO



SPOGLIATOIO



ANTIBAGNO WC CAPANNONE



WC CAPANNONE



INGRESSO UFFICIO



UFFICIO



UFFICIO



ANTIBAGNO UFFICIO



WC UFFICIO



IMPIANTI TECNOLOGICI



IMPIANTI TECNOLOGICI



IMPIANTI TECNOLOGICI




IMPIANTI TECNOLOGICI



IMPIANTI TECNOLOGICI



IMPIANTI TECNOLOGICI



**AREA D'INFILTRAZIONE* AL
VERIFICARSI DI PIOGGE
ABBONDANTI**



**FENOMENO DI RISTAGNO TEMPORANEO
DELL'ACQUA DI INFILTRAZIONE
DAL TETTO***