
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

N. Ruolo G.E. 145/2018

Creditore Procedente





Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219



Prospetto su via Principe di Piemonte




ù



ù



Prospetto su via Principe di Piemonte



Prospetto posteriore



Particolari Prospetto posteriore



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 4



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 4




Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 4



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 4 (sottotetto)




Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 4 (sottotetto)



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219 impianti comuni



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 5



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 5



Bisignano (CS) – via Principe di Piemonte - Foglio 39, Particella 219, Sub 6