

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 - Esterni




FOTO 2 - Esterni




FOTO 3 - Interni (Cucina)





FOTO 4 - Interni (Cucina)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5 - Interni (Soggiorno)




FOTO 6 - Esterni (Balcone)





FOTO 7 - Interni (Soggiorno)



Porzione in difformità

(Ampliamento volumetrico
realizzato attraverso la chiusura di
una porzione del balcone a mezzo
di infissi in alluminio e vetro)

FOTO 8 - Interni (Ingresso - Anti-Entrata)





FOTO 9 - Esterni (Balcone)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 10 - Interni (Sala da pranzo)



FOTO 11 - Interni (Sala da pranzo)




FOTO 12 - Interni (Camera da letto matrimoniale)




FOTO 13 - Interni (Disimpegno)





FOTO 14 - Interni (Camera da letto matrimoniale)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 15 - Interni (Camera da letto doppia)



FOTO 16 - Esterni (Balcone)




FOTO 17 - Interni (Camera da letto doppia)




FOTO 18 - Interni (Camera da letto singola)





FOTO 19 - Interni (Camera da letto singola)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 20 - Interni (Bagno)




FOTO 21 - Interni (Bagno)




FOTO 22 - Interni (Bagno)

