

## ALLEGATO 5

### ***Rilievo Fotografico***




Foto 1 - Vista prospetto Est - *Indicazione immobile* - - -




Foto 2 - Vista prospetto Sud - *Indicazione immobile* - - -




**Foto 3** – Terrazzo coperto




**Foto 4** – Vano soggiorno-pranzo con angolo cottura




**Foto 5 – Disimpegno**



**Foto 6 – Camera da letto “S1”**



**Foto 7** – Camera da letto “S2”




**Foto 8** – Bagno




**Foto 9 – Lavatoio**



**Foto 10 – Particolare infisso ispezione vuoto tecnico contiguo al terrazzo coperto**



**Foto 11** – Particolare interno vuoto tecnico contiguo al terrazzo coperto




**Foto 12** – Particolare infisso ispezione vuoto tecnico contiguo al servizio igienico




**Foto 13** – Particolare interno vuoto tecnico contiguo al servizio igienico




**Foto 14** – Particolare interno vuoto tecnico contiguo al servizio igienico



**Foto 15** – Particolare infisso ispezione vuoto tecnico sottoscala



**Foto 16** – Particolare interno vuoto tecnico sottoscala



**Foto 17 – Giardino esclusivo – cancello di ingresso**



**Foto 18 – Giardino esclusivo – Indicazione confine proprietà**