




Foto Ingresso alla Proprietà




Foto Prospetto Sud-Ovest





Foto Prospetto Sud-Ovest angolo Sud-Est




Foto Prospetto Nord-Ovest






Foto Corte esterna Giardino sub. 8




Foto Corte esterna Giardino con dettaglio della legnaia





Foto tettoia lignea addossata al prospetto Sud-Ovest



Foto corte esterna pavimentata con evidenti lesioni da cedimenti





Foto Soggiorno al Piano Terra




Foto Soggiorno al Piano Terra



Foto W.C. al Piano Terra




Foto I camera da letto al Piano Primo



Foto dettaglio lesioni da cedimenti strutturali







Foto II camera da letto al Piano Primo



Foto III camera da letto al Piano Primo





Foto dettaglio lesioni da cedimenti strutturali








Foto W.C. Piano Primo




Foto balcone al Piano Primo

