



Foto n.1 - Prospetto su via Vincenzo Bellini



Foto n.2 - Prospetto su via Vincenzo Bellini



Foto n.3 – Porte di ingresso all'edificio (piano terra)



Foto n.4 – Prospetto edificio




Foto n.5 – Vano di ingresso a piano terra dal civico 54



Foto n.6 - Vano di ingresso a piano terra dal civico 54



Foto n.7 – Bagno a piano terra




Foto n.8 – Cucinino a piano terra



Foto n.9 – Corridoio a piano terra



Foto n.10 – Corridoio a piano terra



Foto n.11 – Particolare corridoio a piano terra



Foto n.12 – Camera a piano terra



Foto n.13 - Camera a piano terra




Foto n.14 – Camera a piano terra



Foto n.15 - Vano di ingresso a piano terra dal civico 52



Foto n.16 – Vano scala



Foto n.17 - Vano scala



Foto n.18 – Vano scala




Foto n.19 – Copertura del vano scala



Foto n.20 – Corridoio a piano primo



Foto n.21 – Corridoio a piano primo



Foto n.22 – Corridoio a piano primo



Foto n.23 – Camera a piano primo con apertura verso il vano scala



Foto n.24 – Camera a piano primo con apertura verso il vano scala



Foto n.25 – Bagno a piano primo




Foto n.26 – Bagno a piano primo



Foto n.27 – Camera a piano primo



Foto n.28 – Camera a piano primo



Foto n.29 – Nicchia nel corridoio a piano primo



Foto n.30 – Nicchia nel corridoio a piano primo



Foto n.31 – Vano 1 a piano secondo



Foto n.32 – Vano 1 a piano secondo



Foto n.33 – Vano 2 a piano secondo



Foto n.34 – Vano 2 a piano secondo



Foto n.35 – Particolare Vano 2 a piano secondo



Foto n.36 – Veranda sul terrazzo



Foto n.37 – Veranda sul terrazzo



Foto n.38 – Veranda sul terrazzo



Foto n.39 – Veranda sul terrazzo



Foto n.40 – Veranda sul terrazzo



Foto n.41 – Vano Wc con ingresso dalla veranda sul terrazzo



Foto n.42 – Balcone a piano secondo



Foto n.43 – Balcone a piano secondo



Foto n.44 – Balcone a piano secondo