



FOTO 1 - Veduta del fabbricato di ricadenza, prospetto principale su Via S. Parisi .



FOTO 2 - Retroprospetto del fabbricato, (Visto da Via Prestamburgo).



FOTO 3- Ingresso al fabbricato (Pal. G) dalla Via Saverio Parisi .



FOTO 4 - Portone ingresso Pal. G



FOTO 5 - Androne e rampa scale condominiale (privi di ascensore).



FOTO 6 - Sbarco scala su pianerottolo condominiale del P.1°. Sul fondo porta ingresso unità immobiliare .



FOTO 7 - 8 - Ingresso unità immobiliare (esterno/interno).





FOTO 9 - 10 - Soggiorno, in atto destinato a camera da letto con realizzazione di cabina armadio .








FOTO 11 - 12 - Camere da letto (esposte sul lato est).






FOTO 13 - 14 - Cucina .





FOTO 15 - 16 - Bagno .





FOTO 17 - 18 - Balcone cucina chiuso con struttura precaria in alluminio e vetri e controsoffitto .




FOTO 19 - 20 - Infisso balcone cucina rimasto in sede a separare i due ambienti (interno/esterno) .



FOTO 21 - 22 - Ingresso / disimpegno .





FOTO 23 - 24 - Balcone retrospetto con armadio in alluminio e vetri su spigolo nord/est.

---

FINE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA