

ALLEGATO N°40 - Documentazione fotografica

PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°01):

Esterni di edificio in B.go S. Basilio di cui fa parte l'U.I. censita Fg.131 p.lla 781/28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°02):

Particolare del sentiero pedonale di accesso all'U.I. eseguita - Fg.131 p.la 781/28




PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°03):
Dettaglio della veranda coperta di pertinenza alla U.I. de quo - Fg.131 p.lla 781/28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°04):
Dettaglio di veranda coperta da cui si accede all'U.I. censita al Fg.131 p.lla 781/28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°05):
Dettaglio interno di alloggio a Piano Terra (soggiorno_1) - Fg.131 p.Ila 781 sub.28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°06):
Dettaglio all'interno di alloggio al Piano Terra (cucina_2) - Fg.131 p.Ila 781 sub.28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°07):
Dettaglio all'interno di alloggio al Piano Terra (bagno_5) - Fg.131 p.lla 781 sub.28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°08):
Dettaglio interno dell'alloggio al Piano Terra (camera_6) - Fg.131 p.lla 781 sub.28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°09):
Dettaglio interno dell'alloggio al Piano Terra (camera_7) - Fg.131 p.lla 781 sub.28



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°10):
Vista d'insieme di zona di manovra di accesso al posto auto - Fg.131 p.lla 781/267



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°11):
Particolare di posto auto di pertinenza all'U.I. eseguita - Fg.131 p.lla 781 sub.267



PERIZIA DI STIMA R.G.E. N°34/2017 - LOTTO 6 - Foto N°12):
Dettaglio piscina condominiale del Sobborgo degli Ulivi di cui fa parte l'U.I. de quo

