



Foto 5: Vista vano posto al piano primo in ordinarie condizioni



Foto 6: Vista vano posto al secondo



Foto 7: Vista solai di copertura a doppia falda



Foto 8: Vista solai di copertura a doppia falda



Foto 9: Vista solai di copertura recentemente rifatti



Foto 10: Vista controsoffitto in cartongesso crollato (vano 28 in planimetria)



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24