Vista esterna dello stabile – Fg 18 part 1749

- Accessi al subalterno n. 1

Viste interne del locale sub 1

-Vista dall'interno della copertura

- Porta che collega il sub 1 con il sub 2

Vista dalla Via pubblica Vice Presidente Colloca

SUB 1

SUB 2

SUB 3



Parete che delimita la camera da letto n. 1

- Camera da letto n. 1

Viste interne della camera da letto n. 1

Zona Pranzo

Zona soggiorno

- Camera da letto n. 2



- Parete che delimita la camera n. 2

Locale al rustico

- Corridoio che conduce alla zona servizi

Porta che collega il sub 2 con il sub 3



- Vista del locale al rustico dalla cucina

Giardino

Vista esterna del fabbricato –Ingresso giardino Via Morabito

Vista del sub 3 da Via Vicepresidente Colloca

Vano Ingresso

Vano n. 1 al rustico

Locale WC

- Vista interna locale n. 2

Vista dal locale n. 2 verso il locale 3



-Vista interna locale n. 3

Viste interne locale n. 3