

RELAZIONE FOTOGRAFICA

APPARTAMENTO e BOX in CERIGNOLA (FG),

(Foglio 161 Particella 7 sub.38 Cat. A/3 e sub.42 Cat. C/6)




Figura 1: Appartamento in Cerignola (FG) via Trinitapoli n.7 - (41°16'08.1"N 15°54'21.7"E - 41.268909, 15.906020)



Figura 2: Appartamento in Cerignola (FG) via Trinitapoli n.7 - (41°16'08.1"N 15°54'21.7"E - 41.268909, 15.906020)







Figura 3: Appartamento in Cerignola (FG) via Trinitapoli n.7 - (41°16'08.1"N 15°54'21.7"E - 41.268909, 15.906020)






Figura 4: Appartamento in Cerignola (FG) via Trinitapoli n.7 - ($41^{\circ}16'08.1''N$ $15^{\circ}54'21.7''E$ - 41.268909, 15.906020)





Figura 5: Fabbricato in Cerignola (FG) via Trinitapoli n.7 - androne condominiale





Figura 6: interno unità immobiliare (piano 4^ int.12) – ingresso/soggiorno





Figura 7: interno unità immobiliare (piano 4^ int.12) – ingresso/soggiorno






Figura 8: interno unità immobiliare (particolare infiltrazione proveniente dal lastrico solare)





Figura 9: interno unità immobiliare (piano 4^ int.12) – ripostiglio/disimpegno





Figura 10: interno appartamento (cucina)





Figura 11: interno appartamento (balcone)





Figura 12: interno appartamento (balcone)





Figura 13: interno appartamento (wc)





Figura 14: interno appartamento (camera)





Figura 15: interno appartamento (wc/camera)





Figura 16: interno appartamento (camera con cabina in carton-gesso)







Figura 17: scala condominiale di accesso al piano S1







Figura 18: rampa box e box n.12





Figura 19: interno box n.12

