



Foto n° 1 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Visione esterna del complesso condominiale. Fotografia scattata dalla strada comunale denominata Via Dante Alighieri.



Foto n° 2 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Accesso al vano scale condominiale.




Foto n° 3 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Vano scale condominiale.



Foto n° 4 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Portoncino d'accesso all'appartamento.



Foto n° 5 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Corridoio.



Foto n° 6 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Citofono.



Foto n° 7 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Cucina.



Foto n° 8 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Cucina.



Foto n° 9 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Soggiorno.



Foto n° 10 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Soggiorno.



Foto n° 11 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Disimpegno.



Foto n° 12 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Camera singola non indicata nelle planimetrie.



Foto n° 13 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Camera matrimoniale (est).



Foto n° 14 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Camera matrimoniale (ovest).



Foto n° 15 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Bagno.



Foto n° 16 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Bagno.



Foto n° 17 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Caldaia posta in cucina.



Foto n° 18 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Terrazzo con accesso dalla cucina.



Foto n° 19 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Balcone con accesso dal soggiorno.



Foto n° 20 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Macchie di umidità sul soffitto dell'appartamento.



Foto n° 21 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Corridoio della soffitta.



Foto n° 22 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Particolare del tetto, come visibile dalla soffitta.



Foto n° 23 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Soffitta. Vano non accessibile.



Foto n° 24 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Soffitta. Vano usato come ripostiglio.



Foto n° 25 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Tettoia; visione generale.



Foto n° 26 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Tettoia; accesso.




Foto n° 27 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.5 – Tettoia; interno.



Foto n° 28 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Giardino sul retro.



Foto n° 29 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54 – Retro dell' edificio.



Foto n° 30 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.6 – Visione dell'edificio.



Foto n° 31 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.6 – Visione dell'edificio.



Foto n° 32 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.6 – Tetto di copertura.



Foto n° 33 – 16/04/2025 - Comune di Maniago, foglio 21, part.54, sub.6 – Interni dell'edificio al PT.