

Foto 1 - unico accesso ai beni, dalla Via A. Moro sulla p.lla 1568



**Foto 2 - esterno p.lla 1569 Sub1 e Sub2
con antistante opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata**



**Foto 3 - esterno p.lla 1569 Sub1 e Sub2
con antistante opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata**



Foto 4 - esterno p.lla 1569 Sub1 e Sub2



Foto 5 - esterno p.lla 1569 Sub1



Foto 6 - esterno p.lla 1569 Sub1



Foto 7 - esterno p.lla 1569 Sub1



**Foto 8 - esterno p.lla 1568 e p.lla 1569 Sub1 e Sub2
con opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata**



**Foto 9 - esterno p.lla 1569 Sub2
con opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata**



Foto 10 - interno p.lla 1569 Sub2
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 11 - esterno p.lla 1568 e p.lla 1569 Sub1 e Sub2
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 12 - esterno p.lla 1568 e p.lla 1569 Sub1 e Sub2
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 13 - esterno p.lla 1569 Sub1
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 14 - interno p.lla 1569 Sub1
modifiche aggiuntive abusive e non accatastate




Foto 15 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 16 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 17 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 18 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 19 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 20 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 21 - interno p.lla 1569 Sub1



Foto 22 - interno p.lla 1569 Sub2



Foto 23 - interno p.lla 1569 Sub2



Foto 24 - interno p.lla 1569 Sub2



Foto 25 - interno p.lla 1569 Sub2



Foto 26 - interno p.lla 1569 Sub2



Foto 27 - interno p.lla 1569 Sub2



Foto 28 - esterno p.lla 1570 Sub1



Foto 29 - esterno p.lla 1570 Sub1



Foto 30 - esterno p.lla 1570 Sub1



Foto 31 - esterno p.lla 1570 Sub1
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 32 - esterno p.lla 1570 Sub1
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 33 - esterno p.lla 1568 e sullo sfondo a sinistra p.lle 2217 e 2218



Foto 34 - esterno p.lla 1568



Foto 35 - esterno p.lla p.lla 1568



Foto 36 - esterno p.lla p.lla 1568



Foto 37 - esterno p.lla p.lla 1568



**Foto 38 - esterno p.lla p.lla 1568
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata**



Foto 39 - esterno p.lla p.lla 1568

opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 40 - esterno p.lla p.lla 1568

opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 41 - esterno p.lla p.lla 1568

opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 42 - esterno p.lla p.lla 1568

opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 43 - esterno p.lla p.lla 1568
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata



Foto 44 - esterno p.lla p.lla 1568
opera edilizia aggiuntiva abusiva e non accatastata

