

ALBUM FOTOGRAFICO

LOTTO 4 _ Beni in Corgeno di Vergiate, P.zza Antonio Gramsci



1) Panoramica dei fabbricati in P.zza Antonio Gramsci a Corgeno di Vergiate ,



2) Ingresso dei fabbricati in P.zza Antonio Gramsci a Corgeno di Vergiate ,



3) Prospetto della proprietà Lungo via Fratelli Rosselli ;



4) Prospetto della proprietà con fotografia da via Fratelli Rosselli ;



5) Fotografia dall'alto della corte interna;



6) Fronte dei depositi verso la corte interna;



7) Retro dei fabbricati su strada che affacciano sulla corte interna;



8) Retro dei fabbricati su strada che affacciano sulla corte Interna;



9) Ingresso dei magazzini per la lavorazione Prodotti Vinicoli (fg.6, part.3; sub. 12)



10) Magazzini per la lavorazione Prodotti Vinicoli (fg.6, part.3; sub. 12)




11) Magazzini per la lavorazione Prodotti Vinicoli (fg.6, part.3; sub. 12)



12) Magazzini per la lavorazione Prodotti Vinicoli (fg.6, part.3; sub. 12)



13) Magazzini per la lavorazione Prodotti Vinicoli (fg.6, part.3; sub. 12)



14) Deposito Materiali Vari (fg.6, part.3; sub. 13)



15) Deposito Materiali Vari (fg.6, part.3; sub. 13)



16) Ingresso alla bottega a piano terra con accesso su strada (fg.6, part.3; sub. 14)



17) Bottega a piano terra con accesso su strada (fg.6, part.3; sub. 14);



18) Bottega a piano terra con accesso su strada (fg.6, part.3; sub. 14);



19) Deposito (fg.6, part.3; sub. 15);



20) Cucina Rustica a piano primo (fg.6, part.3; sub. 19);

Non è stato possibile fare altre foto del subalterno per difficoltà ad accedere agli spazi



21) Accesso al ballatoio che distribuisce gli altri ambienti a piano primo ;



22) Ballatoio di distribuzione a piano primo ;



23) Appartamento a piano primo cucina (fg.6, part.3; sub. 16);



25) Ambiente a confine con la cucina (fg.6, part.3; sub. 16);



26) Altro ambiente (fg.6, part.3; sub. 16);



27) Appartamento a piano primo (fg.6, part.3; sub. 17);



28) Appartamento a piano primo (fg.6, part.3; sub. 17);