

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO A

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PER LA STIMA DEI BENI, OGGETTO DI PIGNORAMENTO, COME A SEGUIRE CONTRADDISTINTI:

- **LOTTO A:** Bene immobile sito in Lentini (SR), in via Gandhi n. 14, distinto in Catasto al **Foglio 60, p.lla 717, sub 1**, cat. C/6;
- Bene immobile sito in Lentini (SR), in via Gandhi n. 14, distinto in Catasto al **Foglio 60, p.lla 717, sub 4**, cat. A/2.

N.B.

Le foto fanno riferimento alla definizione dei vani come indicati nella planimetria di rilievo allegata alla C.T.U.
Immobile sito nel Comune di Lentini, in Via Gandhi n. 14, al piano seminterrato (garage);
Immobiliare sito nel Comune di Lentini, in Via Gandhi n. 14, Piano primo e piano sottotetto (abitazione)



Foto 1- Prospetto d'ingresso a sud, sulla destra l'accesso al garage evidenziato con la freccia



Foto 2- Interno del garage



Foto 3- Foto del prospetto angolo nord-ovest



Foto 4- Foto del prospetto angolo ovest-sud



Foto 5- Piano primo: Ingresso-soggiorno-cucina



Foto 6 - Piano primo: Ingresso-soggiorno-cucina



Foto 7 - Piano primo: Letto 1)



Foto 8- Piano primo: Letto 2)



Foto 9 - Piano primo: bagno