


A02 | Allegato

Rilievi fotografici



RILIEVI FOTOGRAFICI



Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo

Via De Mattis n.7 - Corato (BA)


in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Vista dall'esterno su via De Mattis.

Individuazione dell'unità immobiliare pignorata.



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
02

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Portoncino di ingresso al piano terra. Vista dall'interno.



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO

03

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Cucina abitabile al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
04

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Dettaglio soffitto piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI




FOTO
05

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Dettaglio botola a pavimento al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
06

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Dettaglio citofono al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO

07

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Cucina abitabile al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
08

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Cucina abitabile al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO

09

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Cucina abitabile al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
10

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Dettaglio scala interna al piano 1



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
11

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Dettaglio scala interna al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
12

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Camera da letto al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO

13

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Camera da letto al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO

14

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Camera da letto al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
15

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Camera da letto al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI




FOTO
16

Bene pignorato
Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo
Via De Mattis n.7 - Corato (BA)


in Catasto Fabbricati
foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione
Dettaglio parete danneggiata al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Bagno al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
18

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Bagno al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
19

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Bagno al piano 2



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
20

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Camera da letto al piano 3



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI



FOTO
21

Bene pignorato

Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo


Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati

foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione

Bagno al piano 3



individuazione planimetrica del punto di vista

RILIEVI FOTOGRAFICI




FOTO
22

Bene pignorato
Tipologia: casa d'abitazione indipendente

Indirizzo
Via De Mattis n.7 - Corato (BA)

in Catasto Fabbricati
foglio 32, particella 2075, subalterno 13

Descrizione
Vano scala al piano 3



individuazione planimetrica del punto di vista