

FOTO N. 1



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO ACCESSO DA VIA ANACREONTE

FOTO N. 2



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO INTERNO



FOTO N. 3



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO INTERNO

FOTO N. 4



FOTO N. 5




FOTO N. 6



COMUNE DI BERNALDA STABILE FOGLIO 31 PARTICELLA 3082-3083- - PROSPETTO ACCESSO VIA PETRARCA



TRIBUNALE DI MATERA - FALLIMENTO N. 1/2016

LOTTO 1

COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3082 SUB 10 - 3083 SUB 9 - 3084 SUB 7 - 3085 SUB 3 -
3086 SUB 3 - 3088 SUB 3 (GRAFFATE)

FOTO N. 7



ACCESSI

FOTO N. 8



FOTO N. 9



INTERNO

FOTO N. 10



FOTO N. 11



FOTO N. 10



PORTE DI ACCESSO



FOTO N. 11



PAVIMENTO


FOTO N. 12



FOTO N. 13



FOTO N. 14





TRIBUNALE DI MATERA - FALLIMENTO N. 1/2016

LOTTO 2

COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3082 SUB 6 - 3083 SUB 6 (GRAFFATE)

FOTO N. 16



ACCESSO

FOTO N. 17



FOTO N. 18



FOTO N. 19





TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO N. 1/2016
LOTTO 3
COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3084 SUB 5

FOTO N. 21



PORTA DI INGRESSO

FOTO N. 22



PORTA INTERNA

FOTO N. 23



INFISSI ESTERNI

FOTO N. 24



PAVIMENTO

FOTO N. 25



PORTA DI INGRESSO

FOTO N. 26



BAGNO





PAVIMENTO BAGNO



TRIBUNALE DI MATERA - FALLIMENTO N. 1/2016
LOTTO 4
COMUNE DI BERNALDA UNITA' FOGLIO 31 PARTICELLA 3084 SUB 3

FOTO N. 28



PORTA DI INGRESSO


FOTO N. 29



PORTE INTERNE



FOTO N. 30



INFISSI ESTERNI

FOTO N. 31



PAVIMENTO




FOTO N. 32



BAGNO

FOTO N. 33



TRACCE UMIDITA'





CAMERA





PORTE DI INGRESSO



FOTO N. 37



PAVIMENTO - INGRESSO

FOTO N. 38



PAVIMENTO - SOGGIORNO




FOTO N. 39



PAVIMENTO CORRIDOIO

FOTO N. 40



BAGNO



FOTO N. 41



CAMERA

FOTO N. 42



TERRAZZO




FOTO N. 43




DANNI SOLAIO VANO SOGGIORNO

FOTO N. 44





PORTA DI INGRESSO



PAVIMENTO



FOTO N. 47



INFISSI ESTERNI

FOTO N. 48



INFISSI INTERNI



FOTO N. 49



BAGNO

FOTO N. 50



BAGNO




FOTO N. 51



TERRAZZO

FOTO N. 52



TRACCE DI UMIDITA'

