




Foto 1

Lotto 1,2 - Individuazione del fabbricato ospitante i cespiti in esame, situato in Via Antonio Gramsci, in Lamezia Terme - Sambiase (CZ), e censito al Catasto Urbano del Comune Calabrese, al Foglio di mappa 84, Particella 1136, Sub 49 (LOTTO 1), e Sub 1104 (LOTTO2).



Foto 2

Vista dell'accesso al fabbricato, ospitante Lotto 1.




Foto 3

Lotto 1 – Parte comune, accedente ai piani del palazzo.




Foto 4

Lotto 1 – Vista ingresso all'appartamento.



Foto 5

Lotto 1 – Interno del cespite allocato al piano quarto.




Foto 6

Lotto 1 – Vista del salotto.



Lotto 1 – Cucina.



Lotto 1 – Altra vista della cucina.



Foto 9

Lotto 1 – Particolare della cucina.



Foto 10

Lotto 1 – Cucina con vista sul salotto.




Foto 11

Lotto 1 – Salotto con vista negli altri ambienti dell'appartamento.




Foto 12

Lotto 1 – Disimpegno che immette alla camera da letto ed allo studio.



Lotto 1 – Ripostiglio.



Lotto 1 – Altra vista del ripostiglio.



Foto 15

Lotto 1 – Bagno.



Foto 16

Lotto 1 – Altra vista dei servizi igienici.



Lotto 1 – Vista particolare del bagno.



Lotto 1 – Vista particolare del lotto 1.



Foto 19

Lotto 1 – Interno camera adibita ad ufficio.





Foto 20


Lotto 1 – Altra vista dell'ufficio.




Lotto 1 – Camera da letto matrimoniale.



Lotto 1 – Altra vista della camera.



Scala di accesso al lastrico solare situato all'ultimo piano del palazzo.



Altra vista della scala.



Foto 25

Lotto 1 – Deposito al sottotetto.





Foto 26

Lotto 1 - Altra vista del deposito.



Lotto 1 – Veduta della porta d'accesso al vano ascensore



Lotto 1 – Particolare del varco che dal deposito, immette al lastrico solare.



Lotto 1 – Lastrico solare.



Lotto 1 – Altra vista del lastrico.



Foto 31

Lotto 1 – Ulteriore veduta del lastrico, «diretta a Sud».



Foto 32

Lotto 1 – Vista particolare.



Foto 33

Lotto 1 – Vista direzionata ad Est.





Foto 34

Lotto 1 – Vista panoramica dal lastrico, lato Nord.



Lotto 1 – Altro panorama su Lamezia direttamente dal lastrico.



Lotto 2 – Rampa di accesso al lotto 2, da via Gramsci, lato Nord.



Foto 37

Parte Comune – Accesso ai box del piano seminterrato.




Foto 38

Lotto 2 – Vista dell'accesso al bene in questione.



Foto 39

Lotto 2 – Altra veduta del box/garage.



Foto 40

Lotto 2 – Vista particolare del lotto 2.



Foto 41

Lotto 3 – Individuazione del fabbricato ospitante il bene in esame, situato in Contrada Chianella di Mortilla, in Gizzeria (CZ), e censito al Catasto Urbano del Comune Calabrese, al Foglio di mappa 37, Particella 1174, Sub 1.




Foto 42


Lotto 3 – Strada di accesso al lotto 3, Contrada Chianella di Mortilla, Gizzeria (CZ).



Lotto 3 – Abitazione in questione e oggetto di stima.



Lotto 3 – Accesso all'abitazione, lato Sud.



Lotto 3 – Salotto situato all'ingresso della casa.



Lotto 3 – Vista particolare del salotto.




Foto 47

Lotto 3 – Scorcio della cucina.






Foto 48

Lotto 3 - Vista della cucina.



Lotto 3 – Altra veduta della cucina.



Lotto 3 – Deposito/lavanderia, accessibile dal locale citato in precedenza.




Foto 51

Lotto 3 – Altra vista della lavanderia.






Foto 52

Lotto 3 – Bagno a servizio al piano terra.



Lotto 3 – Altra vista del bagno.



Lotto 3 – Scale accedenti al piano primo.



Foto 55

Lotto 3 – Corridoio al piano primo, con vista sui vari ambienti della casa.






Foto 56


Lotto 3 – Bagno a servizio della casa, posto al piano primo.



Lotto 3 - Ulteriore veduta del bagno.



Lotto 3 – Vista del bagno, direzionata al corridoio.



Lotto 3 – Vista di una delle camere da letto.



Lotto 3 – Camera da letto.




Foto 61

Lotto 3 – Camera da letto, lato Sud.



Foto 62

Lotto 3 – Balcone con accesso dalla stanza da letto sù citata.



Foto 63

Lotto 3 – Altra vista del balcone.




Foto 64

Lotto 3 – Altra stanza per ospiti, situata al piano primo dell'abitazione.




Foto 65

Lotto 3 – Altra stanza da letto, lato Sud-Est.






Foto 66


Lotto 3 – Camera da letto matrimoniale.



Lotto 3 – Altra vista della camera da letto padronale.



Lotto 3 – Vista particolare della camera da letto matrimoniale.



Lotto 3 – Scala che accede al piano sottotetto.



Lotto 3 – Particolare della scala.



Lotto 3 – Sottotetto.



Lotto 3 - Altra vista del sottotetto.




Foto 73

Lotto 3 – Vista particolare dei travi in legno del sottotetto.




Foto 74

Lotto 3 – Ulteriore vista del sottotetto.




Lotto 3 – Giardino esterno all'abitazione.



Lotto 3 – Esterno lotto 3, lato Ovest.



Lotto 3 – Altra vista esterna.



Lotto 3 – Spazio esterno con accesso dalla cucina.