

Allegato n. 11

Documentazione fotografica



Figura 1 Ingresso su via Petrarco n.3



Esterno su via Petrarco



Esterno lato ovest



Esterno lato sud




Figura 2 Bombola GPL interrata sull'area esterna a sud

Procedura Esecutiva n. 3 2025



Esterno lato ovest visto dal Piano Primo



Vista area esterna lato sud





Figura 3 Lato sud Area esterna _ingresso seminterrato





Figura 4 Ingresso piano seminterrato



Piano seminterrato “ locale sgombero 1 ”



Figura 5 Ingresso locale sgombero 2



“loCALE sgombero 2”



Disimpegno accesso scala collegamento con piano terra



Disimpegno con accesso Bagno e ripostiglio



Figura 6 Ripostiglio



Figura 7 Ripostiglio



Bagno piano seminterrato



Locale sgombero 1 _ angolo pranzo e cucina



Procedura Esecutiva n. 3 2025









Figura 8 Diffusi fenomeni di umidità di risalita







Figura 9 Scala accesso piano terra



Piano terra

Procedura Esecutiva n. 3 2025





Figura 10 Studio





Figura 11 Ingresso soggiorno

Bagno -lavanderia piano terra





Cucina

Procedura Esecutiva n. 3 2025







Portico con accesso dalla cucina e soggiorno





Figura 12 Scala accesso piano primo



Figura 13 botola per accesso sottotetto non praticabile



Camera letto 3





Disimpegno _ accesso Bagno piano primo



Camera letto 2





Figura 14 Ingresso camera padronale



Camera letto padronale



Figura 15-16 Bagno in camera



Camera letto 1





Figura 16 Balcone piano primo





Figura 17 presenza di macchie umidità, muffe





Figura 18 Alloggio caldaia



Figura 19 Area giardino vista dal piano primo



Area esterna lato ovest vista dal piano primo



Distaccamento e abbassamento pavimentazione esterna







