

RILIEVI FOTOGRAFICI

Foto 1 - Fabbricato in oggetto via Giuseppe Chirico n 3 (già via Mantova n 3)



Foto 2 – Portone di ingresso al corpo di fabbrica che porta all'unità immobiliare sito nel cortile interno



Foto 3 – Androne sito al piano terra



Foto 4 – Androne di ingresso ascensorato ed accesso alla scala



Foto 5 – Ingresso dell'appartamento sub. 58



Foto 6 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista ripostiglio



Foto 7 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista camera da letto lato sud



Foto 8 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista disimpegno



Foto 9 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista cucina



Foto 10 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista balcone lato cucina via Giuseppe Chirico



Foto 11 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista camera da letto lato ovest




Foto 12 – Ripresa dell'interno dell'appartamento sub. 58 vista bagno lato ovest



Foto 13 –Interno dell'appartamento sub. 58 vista camera da letto a nord



Foto 14 – Esterno dell'appartamento sub. 58 vista bagno cieco



Foto 15 – Interno dell'appartamento sub. 58 vista balcone lato cortile



Foto 16 – vista cortile interno

