

STUDIO TECNICO Geom. Antonio GRAZIANO

Via Giovanni XXIII, 10
71036 – LUCERA (FG)

TEL. 0881 – 54.08.39
CELL. 329 – 40.90.859

Iscritto nell'Albo del Collegio dei Geometri
di Lucera al N° 1207
P.E.C.: antonio.graziano@geopec.it



TRIBUNALE DI FOGGIA

III SEZIONE CIVILE

Ufficio Espropriazioni Immobiliari
o o o o o


Esecuzione Immobiliare n. 134/2025 R.G.Es.

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa VALENTE Maria Michela Amalia

Parti:

Creditore:

Debitore:



ALLEGATO A.2

LOTTO A
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL TECNICO:

Geom. Antonio GRAZIANO



FOTO 1 – INGRESSO ESTERNO SU VIA MONTEGRAPPA



FOTO N. 2 – VISTA CORTILE



FOTO N. 3 – PROSPETTO SU VIA MONTEGRAPPA



FOTO N. 4 – VISTA PORTA D'INGRESSO ABITAZIONE



FOTO N. 5 – VISTA INTERNA SCALA



FOTO N. 6 – PORTA DI CAPOSCALA PIANO SECONDO




FOTO N. 7 – IDEM C.S. – PARTICOLARE CASSETTA IMPIANTO ELETTRICO



FOTO N. 8 – PORTA D'INGRESSO



FOTO N. 9 – VANO SOGGIORNO



FOTO N. 10 – IDEM C.S.



FOTO N. 11 – VISTA DISIMPEGNO



FOTO N. 12 – CAMERA 1



FOTO N. 13 – CAMERA LETTO



FOTO N. 14 – BAGNO



FOTO N. 15 – PARTICOLARE STATO MANUTENZIONE VELETTA BALCONE



FOTO N. 16 – PARTICOLARE SOTTOCIELO BALCONE – STATO MANUTENZIONE



FOTO N. 17 – IDEM C.S.



FOTO N. 18 – STATO MANUTENZIONE CORNICIONE



FOTO N. 19 – PARTICOLARE INFISSI ESTERNI



FOTO DEL TERZO PIANO - SOTTOTETTO

FOTO N. 20 – SCALA



FOTO N. 21 – VANO SOTTOTETTO



FOTO N. 22 – IDEM C.S.



FOTO N. 23 – TRAMEZZATURA DEL BAGNO



FOTO N. 24 – SCORCIO DEL RIPOSTIGLIO RICAVATO NELLA ZONA DEL SOTTOTETTO ESTERNO



FOTO N. 25 – TERRAZZO ESTERNO



FOTO N. 26 – IDEM C.S. – PORTAFINESTRA DI ACCESSO



FOTO N. 27 – PARTICOLARE COPERTURA



FOTO N. 28 – SCORCIO DEL TERRAZZO CON AFFACCIO SU VIA MONTEGRAPPA



FOTO N. 29 – W.C.



FOTO N. 30 – VANO SCALA – PARETE DEL RIPOSTIGLIO SUL VANO SCALA



FOTO N. 31 – INTERNO DEL RIPOSTIGLIO RICAVATO SUL PIANEROTTOLO DEL VANO SCALA



FOTO N. 32 – POSIZIONE DELLA CALDAIA A GAS UBICATA SUL TERRAZZO ESTERNO

