

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista dalla via A. Biondo



Foto n. 2 – Scivolo di accesso al locale



Foto n. 3 – Portone di ingresso



Foto n. 4 – Interno locale

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5 – Interno locale



Foto n. 6 – Interno locale



Foto n. 7 – Interno locale



Foto n. 8 – Interno locale

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 – Interno locale



Foto n. 10 – Interno locale



Foto n. 11 – Interno locale



Foto n. 12 – Interno locale

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Interno locale



Foto n. 14 – Interno locale



Foto n. 15 – Interno locale



Foto n. 16 – Interno locale

LOTTO UNICO - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 17 – Interno locale



Foto n. 18 – Interno locale



Foto n. 19 – Servizio igienico



Foto n. 20 – Dissesti allo scivolo di accesso