DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1 - 2 - PROSPETTO NORD

FOTO 3 - PROSPETTI NORD-EST

FOTO 4 - PROSPETTI NORD-OVEST

FOTO 5 - 6 - INGRESSO SU DISIMPEGNO/VANO SCALA

7 - 8 - INGRESSO (DAL CIVICO 13) DIRETTO SU ATTUALE VANO CUCINA AL P.T.





FOTO 9 - 10 - ORIGINARI VANI CUCINA E BAGNO (P.T.) INTERAMENTE DEMOLITI



FOTO 11 - 12 - DISPENSA RICAVATA NEL SOTTOSCALA ALL'INTERNO DEL VANO CUCINA



FOTO 13 - 14 - PIANO 1° : CAMERA SOGGETTA AD INFILTRAZIONI A CARICO DEL SOFFITTO





FOTO 15 - PIANO 1° DISIMPEGNO



FOTO 16 - PIANO 1° BAGNO



FOTO 17 - 18 - PIANO 1° CAMERA CON ACCESSO ALLA SCALA VERSO IL LASTRICO SOLARE



FOTO 19 - 20 - SCALA DI COLLEGAMENTO AL LASTRICO SOLARE



FINE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA