DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Alessandria

Esecuzione immobiliare n. 10/2016; G.E. Dott.ssa Milani Camilla

C.t.u. Arch. Vincenzo Sciacca





Foto 01– Prospetto su cortile interno (particella 348)



Foto 02– Prospetto su cortile interno (particella 348)



Foto 03 – Prospetto su Via Cavour (particella 348)



Foto 04 – Via Parsi 2 - Ingresso carraio al cortile interno



Foto 05 – Accesso carraio da Via Parsi 2 – vista da interno cortile



Foto 06 – Particella 91, Subalterni 35 e 36



Foto 07 – Particella 91, Subalterni 35 e 36




Foto 08 – Vano scala condominiale



Foto 09 – Balcone subalterno 12



Foto 10 – Dettaglio tapparelle subalterno 12



Foto 11 – Caldaia subalterno 12



Foto 12 – Dettaglio impianti subalterno 12



Foto 13 – Dettaglio radiatore subalterno 12



Foto 14 – Dettaglio porta interna subalterno 12



Foto 15 – Camera subalterno 12




Foto 16 – Bagno subalterno 12



Foto 17 – Ingresso bagno subalterno 12 (piano primo)

Chiusura porta di accesso alla camera. Camera "annessa" all'alloggio confinante.




Foto 18 – Ingresso bagno subalterno 10 (piano rialzato)



Foto 19 – Ingresso bagno subalterno 14 (piano secondo)



Foto 20 – Dettaglio serramento esterno subalterno 12



Foto 21 – Vista cucina subalterno 12



Foto 22 – Ingresso subalterno 10




Foto 23 – Cucina subalterno 10



Foto 24 – Dettaglio caldaia e impianti subalterno 10



Foto 25 – Bagno subalterno 10




Foto 26 – Vista su camera subalterno 10



Foto 27 – Vista su corridoio cantine



Foto 28 – Interno cantine



Foto 29 – Interno cantine



Foto 30 – Ingresso subalterno 16 da cortile interno



Foto 31 – Interno subalterno 16 – locale deposito con accesso da cortile



Foto 32 – Interno subalterno 16 – porzione oggetto di incongruità urbanistica




Foto 33 – Interno subalterno 16 – porzione oggetto di incongruità urbanistica



Foto 34 – Ingresso subalterno 14 (piano secondo)




Foto 35 – Vista su sala/cucina subalterno 14



Foto 36 – Dettaglio caldaia e impianti subalterno 14




Foto 37 – Bagno subalterno 14



Foto 38 – Camera subalterno 14



Foto 39 – Sottotetto – soffitte subalterni 12 e 17 – suddivisione interna mancante



Foto 40 – Sottotetto – soffitte subalterni 13 e 14